

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

по эксплуатации кассовых аппаратов Меркурий 130К

Расходные материалы: термобумага 57.

НАЧАЛО СМЕНЫ

1. Включить ККМ , ждать пока появится на табло текущая дата.
Если дата неверная, то выключить ККМ и позвонить в ЦТО !!!!!!!!
 2. Нажать ИТ, ждать пока появится на табло текущее время (если время не совпадает , то: нажать Х, ввести время (6 цифры, например для 9:44 набрать 0 9 4 4 0 0), нажать ИТ
 3. Нажать ИТ , ждать пока на табло появится символ ?
 4. Нажать ИТ - на табло загорится: П.?_ _ _ _ _
 5. Нажать 0 0 0 0 0 0, на табло загорится: 0
- Можно работать!

КАК ВЫБИТЬ ЧЕК?

1. Набрать стоимость (если с копейками, то набрать копейки через точку)
2. Нажать клавишу ОТД, затем клавишу с номером секции (если секция №1 то можно нажать ПИ, а не 1)
3. Нажать ПИ
4. Если в чеке несколько продаж, то выполнить пункты 1,2,3.
Если нужен чек со сдачей, то набрать сумму, полученную от клиента.
5. Нажать ИТ

ОШИБКИ ПРИ ПРОБИТИИ ЧЕКА

1. Если ошиблись при вводе суммы - нажать С
2. Если ошиблись при вводе суммы и провели в секцию - нажать АН, потом ПИ
3. Попытались пробить в закрытую секцию - ошибка Err37 - нажать С, набрать сумму заново и пробить в нужную секцию.
4. Полная отмена незакрытого чека - АН, ИТ, ИТ
5. Если чек уже закрыт - сохранить его и написать акт о неверно пробитой сумме.

КАК ПОСМОТРЕТЬ ВЫРУЧКУ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ (ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ)

1. Нажимать РЕЖ до появления надписи на табло: ОБГ.?
2. Нажать ИТ, на табло загорится: П.?_ _ _ _ _
3. Нажать 0 0 0 0 0 0, на табло загорится: -ОБГ1?
4. Нажать ИТ, выходит отчет

Для продолжения работы:

5. Нажимать РЕЖ до появления надписи на табло: ?
6. Нажать ИТ - на табло загорится: П.?_ _ _ _ _
7. Нажать 0 0 0 0 0 0, на табло загорится: 0

Можно работать!

КОНЕЦ СМЕНЫ (ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ)

1. Нажимать РЕЖ до появления надписи на табло: ОС Г.?
2. Нажать ИТ - на табло загорится: П.?_ _ _ _ _
3. Нажать 0 0 0 0 0 0, на табло загорится: -ОСГ1?
4. Нажать ИТ, на табло загорится 3 точки, ЖДАТЬ появления надписи: ПЕЧ
5. Распечатывается отчет с гашением.
6. Выключить ККМ.

ОШИБКИ.

ПУ НЕНОР - сбой печатающего устройства - нажать ПИ

НБУ - закончилась чековая лента - вставить ленту, нажать ПИ

На табло ПРОВ ОСГ или Err 025 или - нужно сделать отчет с гашением.

Err36 - попытка пробить большую сумму - нажать сброс, ввести правильную сумму

.ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ - ОБРАТИТЬСЯ В ЦТО !!!!!!! , не нажимать ни на какие клавиши !!!!!!!

На табло горит АП - авария питания, разрядился аккумулятор, подключить сетевой адаптер к кассе, адаптер воткнуть в розетку (220 вольт).

Author: vvm